# PEMETAAN KONDISI FISIK JARINGAN IRIGASI DESA RASI RAYA KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Mapping of Physical Condition Irrigation Network in Rasi Raya Village Ratahan Subdistrict Southeast Minahasa Regency Based on Geographic Information Systems

Stevano F. X. Hariawan<sup>(1)</sup>, David P. Rumambi <sup>(1)</sup>, Sandra E. Pakasi <sup>(2)</sup>

- 1) Program Studi Teknik Pertanian Jurusan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado
- 2) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado

## **ABTRACT**

The Lahendong Irrigation Network is located in Rasi Raya Village Ratahan Subdistrict Southeast Minahasa Regency, which was established in 1971. In December 2013, damage to buildings and channels in the irrigation network. This research aims to make a map of physical conditions in the village of Rasi Raya, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency, based on geographic information systems. This research was conducted in July 2019-October 2019. The method is used in this research is imagery by using analysis from GIS Software and measurements of the field. Lahendong Irrigation Network is geographically at 0°59'19.34"N-1°05'1.61"N (north latitude) and 124°44'27.66 "E-124°47'08.29"E (east longitude) altitude 225 – 340 meters above sea level, has an irigation network condition index of 77.22% with an infrastructure weight of 34.75 out of a maximum value of 45, so periodic and routine maintenance was needed. The Lahendong Irrigation Network has an area of 95.80 hectare and a channel of 9868 meters. Irrigation efficiency in the Lahendong Irrigation Network is 51.69% and water loss in the channel is 0.05 m³/second and evaporation is 3308 mm/day. Lahendong Irrigation Network is presented in a spatial form namely Map of Lahendong Irrigation Network.

**Keywords**: Physical Condition of Irigattion Network, Geographic Information System

## **ABSTRAK**

Jaringan Irigasi Lahendong terletak di Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan Minahasa Tenggara yang didirikan pada tahun 1971 Pada bulan Desember 2013, terjadi kerusakan bangunan dan saluran pada jaringan irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta kondisi fisik jaringan irigasi yang berada di Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara berbasis sistem informasi geografis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2019-oktober 2019. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis citra dengan menggunakan *Software* SIG dan pengukuran di lapangan. Jaringan Irigasi Lahendong Secara geografis berada pada 0°59'19.34"LU - 1°05'1.61"LU (Lintang Utara) dan 124°44'27.66"BT - 124°47'08.29"BT (Bujur Timur) ketinggian 225 – 340 mdpl, mempunyai indeks kondisi jaringan irigasi sebesar 77,22% dengan bobot prasarana sebesar 34,75 dari nilai maksimal 45 maka diperlukan pemeliharaan berkala bersifat perbaikan. Jaringan Irigasi Lahendong mempunyai luas 95,80 ha dan saluran sepanjang 9868 m. Efisiensi irigasi sebesar 51,69% dan kehilangan air pada saluran sebesar 0,05 m³/detik dan evaporasi sebesar 3308 mm/hari. Informasi Jaringan Irigasi Lahendong telah disajikan dalam bentuk spasial berupa Peta Jaringan Irigasi Lahendong.

**Kata Kunci**: Kondisi Fisik Jaringan Irigasi, Sistem Informasi Geografis

#### PENDAHULUAN

Jaringan Irigasi Lahendong terletak di Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan Minahasa Tenggara yang didirikan pada tahun 1971. (BAPPEDA Sulut, 2016).

Bendung ini terkena bencana alam yaitu banjir pada bulan Desember 2013, sehingga terjadi kerusakan pada bangunan dan berkurangnya luas dari areal persawahan yang dulunya adalah 148,24 Ha menjadi 95,8 Ha.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta kondisi fisik jaringan irigasi yang berada di Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara berbasis sistem informasi geografis. (Kono, 2014).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan petugas pengelola jaringan irigasi setempat dengan memberikan informasi terkini dari jaringan irigasi pada desa tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada pada jaringan irigasi (Pisu, 2018).

# **METODOLOGI**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rasi Raya Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dan pengolahan data Geografis dilaksanakan di Program Studi Teknik Pertanian UNSRAT. Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Alat dan bahan yang digunakan yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis menulis. GPS Garmin tipe GPSMAP 62s, seutas tali sepanjang 10 meter, meteran rol panjang 3 meter (mengukur luas penampang basah), pelampung (botol air mineral 600 ml diisi pemberat), kamera digital, thermometer bola basah dan bola kering, komputer berbasis SIG, printer, peta kerja lokasi penelitian desa Rasi skala 1 : 10.000 sumber citra satelit, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) BAKOSURTANAL Edisi I Tahun 1991 Lembar 2417-21 Langowan, Skala 1: 50.000, Software untuk SIG seperti ArcGis 10.2, Global Mapper, dan Google Earth Pro.


Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis citra dengan menggunakan *Software* SIG dan pengukuran di lapangan. (Kono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan Irigasi Lahendong yang mempunyai lima bendung (BLI – BLV) dengan sumber air diambil dari dua sungai yaitu Sungai Lahendong dan Sungai Ropola. Secara administratif, Jaringan Irigasi Lahendong terletak pada desa Rasi Raya (Rasi dan Rasi Satu) Secara. Geografis berada pada 0°59'19.34"LU - 1°05'1.61"LU (Lintang Utara) dan 124°44'27.66"BT -124°47'08.29"BT (Bujur Timur) pada ketinggian 225 – 340 mdpl.


Dalam penilaian di lapangan, Jaringan Irigasi Lahendong mempunyai indeks kondisi jaringan irigasi sebesar 77,22% dan bobot prasaran sebesar 34,75 dari bobot final 45.(Permen PUPR, 2007).

Peta yang dihasilkan berupa tutupan lahan sawah dari masing-masing bendung (Simanjuntak 2008), untuk setiap lokasi dari bendung dan bangunan irigasi dapat dilihat pada peta jaringan irigasi sedangkan garis ketinggian tempat dapat dilihat pada peta topografi.




Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Sawah

Gambar 2. Peta Jaringan Irigasi Lahendong



**Gambar 3.** Peta Topografi Jaringan Irigasi Lahendong



Bendung Lahendong Satu (BL I) terletak pada koordinat 1° 2'40.76"LU 124°46'28.08" BT pada ketinggian 325 mdpl dengan panjang saluran 953 meter. Kondisi dari bendung tergolong baik karena air masih bisa masuk kesaluran, sedangkan untuk boks tersier kurang baik karena sudah tidak terawat. untuk saluran dari bendung tergolong baik karena air masih bisa masuk kesaluran hanya saja jarang dibersihkan.

Bendung Lahendong Dua (BL II) terletak pada koordinat 1° 2'20.52" LU 124°46'14.96" BT pada ketinggian 295 mdpl dengan panjang saluran 3848 meter. Mempunyai dua boks tersier yang masih berfungsi dan lima buah pipa yang mengalirkan air ke sawah dengan kondisi bendung yang baik dan pintu air masih berfungsi, terdapat juga jembatan untuk akses ke sawah bagi para petani.

Bendung Lahendong Tiga (BL III) terletak pada koordinat 1° 2'8.46" LU 124°46'8.53" BT pada ketinggian 285 mdpl, Bendung Lahendong Tiga dengan panjang saluran 2637 meter dan mempunyai pintu air yang kurang terawat bendung tergolong tetapi baik mempunyai boks tersier, pada boks tersier yang terletak di Perkebunan Loy sementara dalam pembuatan saluran beton oleh Kelompok Tani Mapalus Desa Rasi dan sembilan mempunyai pipa yang menyalurkan air ke petakan sawah dan terdapat juga bangunan pelimpah yang sudah tidak berfungsi.

Bendung Lahendong Empat (BL IV) terletak pada koordinat 1° 1'39.73"LU 124°46'12.32"BT pada ketinggian 260 mdpl dengan saluran memiliki panjang 1869 meter. Pada Bendung Lahendong Empat mempunyai satu boks tersier yang masih berfungsi, bangunan pelimpah yang sudah ditutup dan enam pipa. Untuk pintu air dan bendung masih berfungsi dengan baik hanya saja banya pohon dan rumput liar yang bertumbuh disekitar bendung dan menghalangi akses atau jalan masuk

Sedangkan Bendung Lahendong Lima terletak pada koordinat 1° 1'30.22"LU 124°46'6.01"BT pada kektinggian 250 mdpl dengan saluran sepanjang 561 meter. Untuk bendung dan pintu air sudah tidak ada atau rusak total dan air tidak dapat masuk kesaluran sehingga sawah yang ada pada bendung tersebut sudah dialih fungsikan.

Efisiensi irigasi (Asdak, 2002) dari Bendung Lahendong Satu sampai Bendung Lahendong Lima mempunyai rata-rata sebesar 51,69% (Saragih, 2009) dan rata-rata kehilangan air pada saluran sebesar 0,05 m³/detik (Pongoh, 2015). Efisiensi irigasi dan kehilangan air dapat dilihat pada tabel 1. Kehilangan air pada saluran dipengaruhi juga oleh evaporasi, besar evaporasi pada Jaringan Irigasi Lahendong dari setiap bendung dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 1.** Kehilangan Air dan Efisiensi Irigasi

Nama Bendung	Debit air (m3/detik)		Kehilangan Air	Eficienci (0/)
	inflow	Outflow	(m³/detik)	Efisiensi (%)
BL 1	0,073	0,050	0,023	68,493
BL 2	0,305	0,183	0,122	60,000
BL 3	0,101	0,069	0,032	68,317
BL 4	0,172	0,106	0,066	61,628
BL 5	-	-	-	-
Total			0,243	258,44
Rata-rata			0,05	51,69

Sumber: Data Primer Penelitian

**Tabel 2.** Evaporasi Jaringan Irigasi Lahendong

Bendung	Panjang Saluran	Evaporasi (mm/hari)	Evaporasi (m³/detik)	Evaporasi (liter/detik)
BLI	953	0,0932	0,1028 x 10 <sup>-5</sup>	0,001
BLII	3848	0,0683	$0,3041 \times 10^{-5}$	0,003
BLIII	2637	0,0929	0,2835 x 10 <sup>-5</sup>	0,0028
BLIV	1869	0,0764	$0.1652 \times 10^{-5}$	0,0016
$\mathbf{BLV}$	561	-	-	-
Total	9868	0,3308	0.8556 x 10 <sup>-5</sup>	0,0084
Rata-rata		0,0827	0,2139 x 10 <sup>-5</sup>	0,0021

Sumber: Data Primer Penelitian

## **PENUTUP**

Jaringan Irigasi Lahendong mempunyai indeks kondisi jaringan irigasi sebesar 77,22% dengan bobot prasarana sebesar 34,75 dari nilai maksimal 45 maka diperlukan pemeliharaan berkala bersifat perbaikan. Jaringan Irigasi Lahendong mempunyai luas 95,80 ha dan saluran sepanjang 9868 m. Efisiensi irigasi pada Irigasi Lahendong Jaringan sebesar 51,69% dan kehilangan air pada saluran sebesar 0,05 m<sup>3</sup>/detik adapun kehilangan air akibat evaporasi sebesar 3308 mm/hari atau sama dengan 0,8556 x 10<sup>-5</sup> m<sup>3</sup>/detik atau 0,0085 liter/detik. Informasi Jaringan Irigasi Lahendong telah disajikan dalam bentuk spasial berupa Peta Jaringan Irigasi Lahendong (Sidra, 2012) memudahkan masyarakat atau pihak dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan maupun pemeliharan iaringan pada tersebut.

Informasi untuk Masing-masing bendung yaitu; (1) Bendung Lahendong Satu terletak pada koordinat 1° 2'40.76" LU, 124°46'28.08" BT ketinggian 325 mdpl dan mempunyai luas layanan 6,82 ha dengan panjang saluran 953 m. Memiliki efisiensi irigasi sebesar 68,49%, evaporasi sebesar 0,0932 mm/hari atau 0,0010 liter/detik (2) Bendung Lahendong Dua terletak pada koordinat 1° 2'20.52" LU, 124°46'14.96" BT ketinggian 295 mdpl dan mempunyai luas layanan 42,80 ha dengan panjang saluran 3848 m. Memiliki efisiensi irigasi sebesar 60,00%, evaporasi sebesar 0,0683 mm/hari atau 0,0030 liter/detik (3) Bendung Lahendong Tiga terletak pada koordinat 1° 2'8.46" LU, 124°46'8.53" BT ketinggian 285 mdpl dan mempunyai luas layanan 23,96 ha dengan panjang saluran 2637 m Memiliki efisiensi irigasi sebesar 68,31%, evaporasi sebesar 0.0929 mm/hari atau 0.0028 liter/detik

(4) Bendung Lahendong Empat terletak 1° 1'39.73" pada koordinat 124°46'12.32" BT ketinggian 260 mdpl dan mempunyai luas layanan 19,30 ha dengan panjang saluran 1869 m. Memiliki efisiansi irigasi sebesar 61,62%, evaporasi sebesar 0.0768 mm/hari atau 0.0016 liter/detik (5) Bendung Lahendong Lima terletak pada koordinat 1° 1'30.22" LU, 124°46'6.01" BT pada ketinggian 250 mdpl dan mempunyai luas layanan 2,92 ha dengan panjang saluran 561 m. Memiliki efisiensi irigasi sebesar 0%, mengalami eveporasi karena tidak dialiri air pada saluran.

Perlu adanya perbaikan berupa pemeliharaan pada Jaringan Irigasi Lahendong dari masyarakat maupun pihak dan instansi yang terkait agar dapat meningkatkan efisiensi irigasi sehingga luas layanan Jaringan Irigasi Lahendong dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. <a href="http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/74">http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/74</a> Tanggal Akses: 12/02/19/19.25 WITA.
- Asdak, C. 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bafdal, N., K, Amaru., B. M. Pereira. 2011. Buku Ajar Sistem Informasi Geografis Jurusan Teknik Manajeman Industri Pertanian, FTIP UNPAD. Bandung.
- BAPEDDA SULUT, 2020, BAPPEDA
  Provinsi Sulut Lampiran I.h
  Daerah Irigasi utuh (DI)
  Kabupaten/Kota
  <a href="http://bappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2016/10/LAMPIR">http://bappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2016/10/LAMPIR</a>
  AN-TABEL-PERDA-RTRWP-

- <u>SULUT.pdf</u>, Tanggal Akses: 08/03/20/09.06 WITA.
- Kementerian PUPR. 2013. Standar Perencanaan Irigasi Kriteria Perencanaan Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi KP-01, Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Erman, M. 2002. Bangunan Sadap Untuk Irigasi Desa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
- Farhan, A. 2013. Analisis Penigkatan Kinerja Waduk Melalui Efisiensi Distribusi Air Irigasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Gandakusuma, R. 1981. Irigasi. Sumur Bandung. Bandung.
- Kono, A. S., Rumambi D. P., Pakasi, S., Wullur, Н., 2014. "Analisis Jaringan Irigasi Bendungan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Berbasis Utara Spasial". Cocos Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Unsrat Manado, Vol 4, No 5 (2014).
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007.

  Permen PU Nomor
  32/PRT/M/2007 tentang Pedoman
  Oprasi dan Pemeliharaan Jaringa
  Irigasi. Pemeritah Republik
  Indonesia. Jakarta.
- Pisu, K., Ludong, D. P. M., Rumambi, D. P., 2018. "Pemetaan Kondisi Fisik DAS Lelema dan Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Teknis Di Desa Popontolen Bebasis Sistem Informasi Geografis". Cocos Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Unsrat Manado, Vol 1, No 3 (2018).

- Pongoh, F. M., Rumambi, D. P., Pakasi, S., Ludong, D. P. M., 2015. "Analisis Kehilangan Air Pada Jaringan Irigasi Bendung Talawaan Kabupaten Minahasa Utara". Cocos Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Unsrat Manado, Vol 6, No 17 (2015).
- Prahasta, E. 2002. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Penerbit Informatika. Bandung.
- Saragih, H. 2009. Efisiensi Pemberian Irigasi Di Kawasan Sungai Ular Daerah Iirigasi Bendang Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi . Fakultas Pertanian. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Sidra, A. 2012. Sistem Informasi Spasial Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Bantimurung. Kabupaten Maros. Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin. Makassar.
- Simanjuntak, L. 2008. Analisis Ketersediaan Air Irigasi Dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis (studi kasus saluran irigasi persawahan desa kayawu,Tomohon Utara). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

- Sugianto, Arna Fariza., 2010. Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan dan Analisis Daerah Pertanian Diponerogo, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Suroso, 2007. Pengenalan Jaringan Irigasi. Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.
- Teguh, H. 2010. Pengantar Penggunaan Peta dan Kompas. Mapala Areca Vestiaria Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Sam Ratulangi. Manado.
- Winardi, Abdullah, S. 2017. Pengenalan GPS dan Penggunaannya. Coral Reef Rahabilitation and Managenment Program (COREMAP), Jakarta.
- Yanto, F. 2018. Analisis Kesesuaian Pemberian Air Irigasi Pada Jaringan Irigasi Tersier Dengan Luas Lahan Maksimal 50 Hektar. Skripsi. Fakultas Pertanian. Univeritas Lampung, Bandar Lampung